



USOS

Para transformar los óxidos de hierro imposibles de suprimir con medios manuales o mecánicos.

CARACTERÍSTICAS

Preparador químico de superficies ferrosas que transforma en sales los óxidos de hierro imposibles de eliminar con limpieza manual o mecánica.

ESPECIFICACIONES

Acabado y color: Líquido incoloro

Gravedad específica a 25°C: 1,13

Dilución: No recomendada

Método de aplicación: Brocha o inmersión

Temperatura máxima de aplicación: 30°C

Tiempo para limpiar residuo: 4 horas a 25°C

Temperatura de almacenamiento: 4°C a 30°C bajo techo

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

El metal debe estar limpio y seco. Previamente se debe eliminar manual o mecánicamente el óxido suelto.

• APLICACIÓN:

El Pintóxido Pintuco se aplica a brocha o por inmersión; se deja actuar durante 4 horas, se eliminan los fosfatos y los excesos de producto con cepillos de alambre o fibra y finalmente con Disolvente Pintuco 1720 ó 9905 y se aplica de inmediato Anticorrosiva Pintuco.

• PRESENTACIÓN:

Galón en garrafa plástica con 3785 centímetros cúbicos.

