



USOS

Se utiliza para proteger y decorar interior y exterior de cascos, cubiertas, bodegas, tanques, tuberías, maquinarias, equipos y estructuras.

CARACTERÍSTICAS

Productos en dos componentes separados, la mezcla produce al aplicarse una capa sólida de excelente resistencia a: aguas dulces (incluso potables para color blanco) y saladas, solventes aromáticos y alifáticos, sales, álcalis, aceites, grasas y temperaturas de 120°C en seco y 70°C en inmersión.

ESPECIFICACIONES

Gravedad específica de la mezcla a 25°C: 1,29 a 1,35 según color
Sólidos por volumen de la mezcla: 45 a 50%25 según color
Punto de chispa (copa abierta) de la mezcla: 20°C
Método de aplicación: Brocha, pistola o rodillo
Ajustador para la dilución: 9900
Dilución para aplicación a brocha o rodillo: 16:1 pintura/ajustador por galón
Dilución para aplicación a pistola: 8:1 pintura/ajustador por galón
Espesor recomendado película seca: 62 a 150 micrones
Rendimiento teórico a 25 micrones: 66,2 a 75 m²/galón según color
Secamiento al tacto a 25°C: 2 a 4 horas
Secamiento segundas manos o acabado a 25°C: 6 a 15 horas

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de humedad, polvo, mugre, sal, grasas y pinturas deterioradas.

Los metales deben estar protegidos con Anticorrosivas epóxicas o ricas en zinc de Pintuco.

Pinturas deterioradas o no epóxicas se eliminan con chorro de arena o grata y se trata la superficie según su tipo. Pinturas epóxicas en buen estado se les da un arenado suave (Brush-off) y se les hace prueba de adherencia.

• APLICACIÓN

Por separado se revuelven bien los componentes y se mezclan por volumen tres partes de la Pintura Epoxi - poliamida con una de agente poliamídico de curado 9802 y se mezclan bien.

Después de 8 horas a 25°C las propiedades del producto cambian. La mezcla se diluye según lo especificado, se deja en reposo 15 minutos y se aplican dos o tres manos aproximadamente para obtener el espesor recomendado, permitiendo los tiempos de secado indicados entre manos.





Pinturas Epoxi - Poliamida

8/25

MARINA

Si se deja secar más de 15 horas a 25°C, se da un arenado suave (Brush-off) para obtener buena adherencia entre capas. A menos de 10°C este producto no seca.

- **PRESENTACIÓN**

Pintura: Galón con 2839 centímetros cúbicos.

Endurecedor 9802: Cuarto de galón con 946 centímetros cúbicos.

La mezcla de los dos componentes hace 1 galón de producto.

Información Técnica

